


Дельта-лофт 20.02.02

001	Дюбель эксцентрика под втулку		x 2
002	Эксцентрик		x 2
003	Евровинт 6x12		x 130
004	Евровинт с потайной головкой		x 8
005	Шуруп 4x30		x 4
006	Винт М6x35		x 5
007	Шайба проставка		x 1
008	Винт М8x20		x 16
009	Гайка М6		x 4
010	Заглушка D51		x 12
011	Проставка D51		x 4
012	Стяжка кроватная		x 8



Поз.	Наименование	Размер	Кол-во	Упаковка
1	Царга	1970x509x16	1	место5
2	Царга	1970x202x16	1	место5
3	Царга	1970x202x16	1	место5
4	Царга	1970x202x16	1	место5
5	Спинка	866x509x16	4	место5
6	Дно кровати	1996x896x16	2	место6
7	Ножка	930x51x51	2	место1
8	Ножка	930x51x51	2	место1
9	Ножка	720x51x51	2	место1
10	Ножка	720x51x51	2	место1
11	Ограждение	1500x310x20	1	место2
12	Лестница	930x330x140	1	место4
13	Уголок	1960x30x30	4	место3
14	Уголок	836x30x30	4	место3
15	Вставка	582x188x16	1	место3
	Фурнитура		1	место7

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания "Формула мебели" выражает Вам признательность за предоставленное нам доверие в выборе мебели.

Гарантирует надёжное качество продукции при соблюдении требований инструкции по эксплуатации.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Благоприятной средой для сохранности мебели являются сухие, проветриваемые помещения с температурой воздуха не ниже +10гр и не выше +40гр Цельсия при относительной влажности воздуха 45-70%(ГОСТ 16371-93). Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративного покрытия, а также деформацию мебельных щитов.
2. Поверхность деталей следует оберегать от попадания воды, щелочей, растворителей, а также механических повреждений.
3. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
4. Освежать поверхности изделия рекомендуется специальными составами по уходу за мебелью, которые продаются в магазинах.
5. Во избежании перекосов, двери изделий постоянно держать закрытыми.
6. Пыль с поверхности изделия удаляют сухой фланелевой тканью.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, обшивки.
2. Предприятие-изготовитель несёт ответственность за соответствие товара предъявляемым требованиям, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, сборки и ухода за мебелью.
3. За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения мебели, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.
4. Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течении гарантийного срока-18 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека и упаковочного талона.
5. Предприятие-изготовитель не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торгующую организацию.
6. Предприятие-изготовитель не отвечает за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.
7. Предприятие-изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия и фурнитуру без уведомления покупателя.

ВНИМАНИЕ! К сборке допускаются сборщики, имеющие соответствующую подготовку и квалификацию. Сборку осуществлять согласно приложенной схеме. Детали имеют всю необходимую для сборки присадку. Присадка и обработка деталей выполнена таким образом, чтобы изделие можно было собрать как на левую, так и на правую сторону. Порядок сборки при этом не меняется.

закрепить кроватьную стяжку к ножкам при помощи винтов M8x20 не затягивая до конца. После установки царг к ножкам винт затянуть.

